



**SAS -SERVICIO – APOYO – SEGURIDAD EN GESTIÓN DEL RIESGO  
INDUSTRIAL- ESCOLAR – MINERO  
REGIMEN SIMPLIFICADO NIT: 52665562-0  
CAMARA DE COMERCIO 02432987 DEL 27 MARZO 2014**

Zipaquirá, 23 de Junio de 2015

COLOMBIA

**OCTAVIO MEJIA G.  
Sawyer Colombia S.A.S.**




SAWYER<sup>®</sup>

Reciba un cordial saludo por parte de las directivas de SAS- SERVICIO – SEGURIDAD EN GESTIÓN DEL RIESGO –“GRUPO SAS”.

En días pasados se realizó una prueba de campo real, con el extractor de veneno, picadura de una abeja, enviamos el video sin editar, realizado el día 06 de Junio de los corrientes, en la vereda de San Jorge, sector de Caselata.

COLOMBIA

**EVALUACIÓN – EXTRACTOR DE VENENO-**



Durante la realización de la prueba de campo se pudo determinar lo siguiente.

SAWYER<sup>®</sup>

- El empaque ofrece protección al producto y en su interior permanece en orden cada una de las piezas sin importar el movimiento que se le dé.
- Sugerimos un porta equipo, para ser adaptado al cinturón o al equipo de campamento.
- Sugerimos que las copas de extracción deberían tener una marca o símbolo que oriente cual es la más ideal o eficiente para la extracción del veneno.
- El estuche plástico amarillo es complejo abrirlo con una sola mano, pues cuando uno realiza un procedimiento por lo general emplea una mano mientras la otra sujeta la víctima, por ello sugerimos diseñar un sistema que me permita destapar el producto con más facilidad.

COLOMBIA


SAWYER<sup>®</sup>

Anexamos: video sin editar. – Foto de la picadura después de cinco minutos y foto picadura día siguiente.

Atentamente,

COLOMBIA

**LIC. PEDRO ERNESTO PAIPA GALEANO  
JEFE DE OPERACIONES  
GRUPO SAS.**



SAWYER<sup>®</sup>

**CRA 16 A N 24 -49 SEGUNDO PISO COMUNEROS II - CEL: 321-3735589 – 3213734363**

COLOMBIA

**gruposasysas@gmail.com**

